

# ANALÍTICA DE GRIFOS

COMARCA DEL MATARRAÑA

AÑO 2017

# ARENS DE LLEDO

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	ARENS DE LLEDÓ
LOCALIDAD/ES	ARENS DE LLEDÓ
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	199
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	PANADERIA ALBESA
Nombre y dirección de la instalación interior	PANADERIA ALBESA, C/ ZARAGOZA
Año de construcción/renovación	POSTERIOR 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE COBRE
Ubicación de PM	WC PANADERIA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	BAR AVENIDA CATALUÑA
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR, AVENIDA DE CATALUÑA, 9
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE PVC Y COBRE
Ubicación de PM	WC DEL BAR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	AYTO ARENS DE LLEDO VTR LA CONTRADA GRIFO COCINA
Nombre y dirección de la instalación interior	CASA LA CONTRADA, CTRA CALACEITE S/N
Año de construcción/renovación	2002
Materiales de la instalación	POLITILENO
Ubicación de PM	GRIFO COCINA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	CONSULTORIO MEDICO ARENS DE LLEDÓ
Nombre y dirección de la instalación interior	CONSULTORIO MEDICO, C/ ALTA, 10
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE PVC
Ubicación de PM	WC CONSULTORIO MEDICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	CARNICERIA Mª JOSE
Nombre y dirección de la instalación interior	CARNICERIA Mª JOSE, C/ LARGA, 3
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO TIENDA

<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	3
Indicar cuales	PANADERIA ALBESA, BAR AVENIDA CATALUÑA, CONSULTORIO MEDICO
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

# BECEITE

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	BECEITE
LOCALIDAD/ES	BECEITE
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	551
<b>PUNTO DE MUESTREO 1</b>	GAA-PM-BECEITE-(BAR PALAU)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR PALAU, SAN ROQUE S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE COBRE
Ubicación de PM	WC BAR PALAU
<b>PUNTO DE MUESTREO 2</b>	GAA-PM-BECEITE-(WC AYUNTAMIENTO)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO, PL. CONSTITUCIÓN, 1
Año de construcción/renovación	2009
Materiales de la instalación	PVC
Ubicación de PM	WC AYUNTAMIENTO
<b>PUNTO DE MUESTREO 3</b>	BAR LAS ERAS
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR LAS ERAS, SAN ROQUE S/N
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE PLOMO
Ubicación de PM	WC BAR LAS ERAS
<b>PUNTO DE MUESTREO 4</b>	GAA-PM-BECEITE-(RESTAURANTE RACO DEL TOSCA)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	RACO DEL TOSCA, AVD TOSCA 1
Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC BAR RACO DEL TOSCA
<b>PUNTO DE MUESTREO 5</b>	C.R.A. ALGARS BECEITE
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO PUBLICO, SAN ROQUE 8
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE

Ubicación de PM	WC NIÑAS COLEGIO PUBLICO
<b>PUNTO DE MUESTREO 6</b>	GUARDERIA MUNICIPAL GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	GUARDERIA MUNICIPAL, PESQUERA 4
Año de construcción/renovación	2011
Materiales de la instalación	TUBERIA DE PE
Ubicación de PM	WC GUARDERIA MUNICIPAL GRIFO WC
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	6
Nº controles programados	6
Nº instalaciones muestreadas	6
Indicar cuales	BAR PALAU, AYUNTAMIENTO, BAR LAS ERAS, RACO DEL TOSCA, COLEGIO PUBLICO Y GUARDERIA
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

# CRETAS

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	CRETAS
LOCALIDAD/ES	CRETAS
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	572
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	AYUNTAMIENTO CRETAS.
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO PLAZA ESPAÑA, 1
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE HIERRO
Ubicación de PM	GRIFO WCA YUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	CRA ALGARS CRETAS GRIFO WC CHICAS
Nombre y dirección de la instalación interior	CRA ALGARS CRETAS, JARDINES DE LA CORONA S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC CHICAS
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	TORRE GACHERO GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	TORRE GACHERO, AVD DEL REINO DE ARAGON 8
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE HIERRO
Ubicación de PM	WC TORRE GACHERO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	Bar Restaurante La Era.
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR RESTAURANTE LA ERA, C/ DE LA CRUZ 70
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE HIERRO
Ubicación de PM	WC BAR LA ERA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	HORNO LLERDA GRIFO OBRADOR
Nombre y dirección de la instalación interior	HORNO LLERDA, C/ FRANCISCO TURULL 21
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE HIERRO

Ubicación de PM	GRIFO OBRADOR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 6</b>	CONSULTORIO MEDICO CRETAS
Nombre y dirección de la instalación interior	CONSULTORIO MEDICO, CALLE DEL CASTILLO.
Año de construcción/renovación	2005
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC CONSULTORIO MEDICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 7</b>	BAR CENTRO CULTURAL
Nombre y dirección de la instalación interior	CENTRO CULTURAL, C/ MAYOR DE LA VILLA,5
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE HIERRO
Ubicación de PM	WC CENTRO CULTURAL
<b>PUNTOS DE MUESTREO 8</b>	BODEGA MAS DE TORUBIO
Nombre y dirección de la instalación interior	BODEGA MAS DE TORUBIO, C/ SAN ROQUE 3
Año de construcción/renovación	1990
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	BODEGA GRIFO FREGADERO
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	6
Nº controles programados	6
Nº instalaciones muestreadas	6
Indicar cuales	BODEGA MAS DE TORUBIO, COLEGIO PUBLICO, HORNO LLERDA, RESTAURANTE LA ERA, AYUNTAMIENTO DE CRETAS, CENTRO CULTURAL
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

# FORNOLES

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	FORNOLES
LOCALIDAD/ES	FORNOLES
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	78
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	AYTO FORNOLES BAR GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	AYTO FORNOLES BAR GRIFO WC, BRAULIO FOZ, 14
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE POLITILENO
Ubicación de PM	WC BAR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	VTR MAS DE COLOME GRIFO WC ZONA COMÚN
Nombre y dirección de la instalación interior	VTR MAS DEL COLOME, MAS DEL COLOME S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC ZONA COMUN
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	GAA-PM-FORNOLES(WC PISCINAS)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	GAA-PM-FORNOLES WC PISCINAS-GR, CAPDEVILA S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC PISCINAS
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	GAA-PM-FÓRNOLES (CASA PARTICULAR C/CAPDEVILA)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	CASA PARTICULAR, C/ CAPDEVILA S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	COCINA DE LA CASA
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4



Indicar cuales	BAR, MAS DEL COLOME, PISCINAS, CASA C/CAPDEVILA
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

# FUENTESPALDA

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	FUENTESPALDA
LOCALIDAD/ES	FUENTESPALDA
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	298
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	COMESTIBLES ASUNCION GRIFO
Nombre y dirección de la instalación interior	COMESTIBLES ASUNCION, C/ MAYOR, 4
Año de construcción/renovación	1998
Materiales de la instalación	PE Y COBRE
Ubicación de PM	GRIFO TIENDA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	CENTRO MEDICO
Nombre y dirección de la instalación interior	CENTRO MEDICO, SAN MIGUEL, 2
Año de construcción/renovación	2010
Materiales de la instalación	PE
Ubicación de PM	WC CONSULTORIO MEDICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	GAA-PM-FUENTESPALDA-(WC AYUNTAMIENTO)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO , MAYOR 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC DEL AYUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	BAR TABERNA
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR TABERNA, PLAZA ESPAÑA, 1
Año de construcción/renovación	2005
Materiales de la instalación	PE
Ubicación de PM	WC BAR TABERNA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	BAR APARICIO
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR APARICIO, SAN MIGUEL 8

Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC BAR APARICIO
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	COMESTIBLES ASUNCIÓN, CONSULTORIO MEDICO, AYUNTAMIENTO, BAR APARICIO
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

# LA FRESNEDA

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	LA FRESNEDA
LOCALIDAD/ES	LA FRESNEDA
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	436
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	<b>COLEGIO PUBLICO LA FRESNEDA</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO PUBLICO LA FRESNEDA WC CHICAS, VIRGEN DE GRACIA, S/N
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE HIERRO
Ubicación de PM	WC CHICAS COLEGIO PUBLICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	<b>GRIFO AYUNTAMIENTO</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO DE LA FRESNEDA, PLZ, MAYOR 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC AYUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	<b>BAR LA PLAZA LA FRESNEDA</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR LA PLAZA, PLAZA MAYOR, 10
Año de construcción/renovación	1992
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO BAR LA PLAZA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	<b>HOTEL EL CONVENT</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	HOTEL EL CONVENT, CONVENTO 2
Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC HOTEL EL CONVENT
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	<b>CARNICERIA FERRER</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	CARNICERIA FERRER GRIFO, CALLE MAYOR
Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO CARNICERIA FERRER

<b>PUNTOS DE MUESTREO 6</b>	<b>PANADERIA DILLA</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	PANADERIA DILLA, CALLE LA ORDEN, 17
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE Y DE POLITILENO
Ubicación de PM	GRIFO OBRADOR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 7</b>	<b>AYTO LA FRESNEDA FONDA LA GRANCHA WC COCINA</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	FONDA LA GRANCHA, C/ ARRABAL 43
Año de construcción/renovación	1999
Materiales de la instalación	PE Y COBRE
Ubicación de PM	WC COCINA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 8</b>	<b>VICTORÍA ANTOLI</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	VICTORIA ANTOLI, CALLE NORTE, 3
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A1990
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO COCINA
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	6
Nº controles programados	6
Nº instalaciones muestreadas	6
Indicar cuales	COLEGIO PUBLICO, AYUNTAMIENTO, BAR LA PLAZA, HOTEL EL CONVENT, FONDA LA GRANCHA, CARNICERIA FERRER
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

# LA PORTELLADA

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	LA PORTELLADA
LOCALIDAD/ES	LA PORTELLADA
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	246
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	AYTO. LA PORTELLADA COLEGIO PUBLICO WC NIÑAS
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO PUBLICO , LLANA S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE Y POLETILENO
Ubicación de PM	WC COLEGIO PUBLICO NIÑAS
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	AYTO. LA PORTELLADA COMERCIO CASA FERNANDO
Nombre y dirección de la instalación interior	COMERCIO CASA FERNANDO, PORTILLO 10
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA PVC Y POLIETILENO
Ubicación de PM	WC SUPERMERCADO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	AYTO. LA PORTELLADA PANADERIA RODA GIL
Nombre y dirección de la instalación interior	PANADERIA RODA GIL, CALLE LA VUELTA 10
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE POLITILENO Y PVC
Ubicación de PM	GRIFO OBRADOR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	GAA-PM -LA PORTELLADA (WC AYUNTAMIENTO)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO, PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	GAA-PM -LA PORTELLADA (BAR CULTURAL)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR CULTURAL, PLAZA MIGUEL CARDONA, 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1985

Materiales de la instalación	TUBERIA COBRE
Ubicación de PM	WC BAR
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	BAR CULTURAL, COMESTIBLES FERNANDO, PANADERIA RODA GIL, COLEGIO
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

# LLEDO

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	LLEDÓ
LOCALIDAD/ES	LLEDÓ
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	166
<b>PUNTO DE MUESTREO 1</b>	<b>SUPERMERCADO LLEDÓ</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	SUPERMERCADO LLEDÓ, VIRGEN DEL PILAR, 3
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE PVC
Ubicación de PM	WC SUPERMERCADO
<b>PUNTO DE MUESTREO 2</b>	<b>BAR LLEDO</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR LLEDO, C/ LA ERA S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC DEL BAR
<b>PUNTO DE MUESTREO 3</b>	<b>Bodegas Salvador Borrull</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	BODEGAS SALVADOR BORRULL, C/ ERA 14
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE PVC
Ubicación de PM	WC BODEGA
<b>PUNTO DE MUESTREO</b>	<b>BODEGAS CRIAL</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	BODEGAS CRIAL, C/ ARRABAL DE LA FONT, 25
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE PVC
Ubicación de PM	WC BODEGA
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4



Indicar cuales	SUPERMERCADO, BAR, BODEGAS SALVADOR, BODEGAS CRIAL
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

# MAZALEÓN

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	MAZALEÓN
LOCALIDAD/ES	MAZALEÓN
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	543
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	GRIFO BAR D'ANGELO
Nombre y dirección de la instalación interior	GRIFO BAÑO BAR D'ANGELO C/MONTAÑES 26
Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC DEL BAR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	CRA MAZALEÓN
Nombre y dirección de la instalación interior	CRA MAZALEÓN, CORTES DE ARAGON, 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC COLEGIO PUBLICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	GRIFO AYUNTAMIENTO MAZALEON WC
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO, PLAZA ESPAÑA 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC AYUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	AYTO DE MAZALEÓN ALIMENTACION MAZALEÓN GRIFO
Nombre y dirección de la instalación interior	AYTO DE MAZALEÓN ALIMENTACION MAZALEÓN GRIFO, RAMON Y CAJAL, 25
Año de construcción/renovación	1990
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE Y POLETILENO
Ubicación de PM	GRIFO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	CARNICERIA NIEVES
Nombre y dirección de la instalación interior	CARNICERIA NIEVES, CALLE RAMON Y CAJAL, 6
Año de construcción/renovación	1995

Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC DE CARNICERIA NIEVES
<b>PUNTOS DE MUESTREO 6</b>	Casa particular, C/ Jose Toran 14
Nombre y dirección de la instalación interior	CASA PARTICULAR, CALLE JOSE TORAN, 14
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO HOGAR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 7</b>	BAR ARMENGOL
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR ARMENGOL, CALLE RAMON Y CAJAL 8
Año de construcción/renovación	1990
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE Y HIERRO
Ubicación de PM	WC BAR
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	6
Nº controles programados	6
Nº instalaciones muestreadas	6
Indicar cuales	BAR ANGELO, COLEGIO PUBLICO, BAÑOS AYUNTAMIENTO, ALIMENTACIÓN MAZALEÓN, COOPERATIVA DEL CAMPO, BAR ARMENGOL
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	.

# MONROYO

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	MONROYO
LOCALIDAD/ES	MONROYO
Nº REDES	2
Nº HABITANTES	335
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	GAA-PM-MONROYO (WC BAR EL MOLINO)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR EL MOLINO, COLLADO 26
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC BAR EL MOLINO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	GAA-PM-MONROYO (WC HOSTAL GUADALUPE)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	HOSTAL GUADALUPE, COLLADO 30
Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	TUBERIA DE PE
Ubicación de PM	WC POSADA GUADALUPE
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	GAA-PM-MONROYO (WC GASOLINERA)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	GASOLINERA CTRA N-232 PK 93.6
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC DE LA GASOLINERA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	GAA-PM-MONROYO (WC AYUNTAMIENTO)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO , PLZA. AYUNTAMIENTO, 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC AYUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	HELIX TERUEL GRIFO SALA ENVASADO
Nombre y dirección de la instalación interior	HELIX TERUEL, POL 4 PARC, 192
Año de construcción/renovación	2004

Materiales de la instalación	PE
Ubicación de PM	GRIFO SALA ENVASADO
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	5
Nº controles programados	5
Nº instalaciones muestreadas	5
Indicar cuales	BAR EL MOLINO, POSADA GUADALUPE, GASOLINERA, AYUNTAMIENTO, HELIX TERUEL
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

# PEÑARROYA DE TASTAVINS

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	PEÑARROYA DE TASTAVINS
LOCALIDAD/ES	PEÑARROYA DE TASTAVINS
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	461
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	<b>GRIFO AYUNTAMIENTO</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO, C/ AYUNTAMIENTO 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC AYUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	<b>COLEGIO PUBLICO PEÑARROYA DE TASTAVINS</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO PUBLICO PEÑARROYA DE TASTAVINS. C/ESCUELAS, 2
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE COBRE
Ubicación de PM	WC COLEGIO PUBLICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	<b>CARNICERIA LUISA</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	CARNICERIA LUISA, CALLE ZARAGOZA, 25
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO CARNICERIA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	<b>SANTUARIO VIRGEN DE LA FUENTE</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	SANTUARIO VIRGEN DE LA FUENTE, VIRGEN DE LA FUENTE S/N
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC SANTUARIO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	<b>BAR SOCIEDAD</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR SOCIEDAD, C/ TERUEL 6
Año de construcción/renovación	1980
Materiales de la instalación	HIERRO GALVANIZADO

Ubicación de PM	WC BAR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 6</b>	HOTEL TASTAVINS
Nombre y dirección de la instalación interior	HOTEL TASTAVINS C/ ARAGON 27
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	TUBERIA COBRE
Ubicación de PM	WC HOTEL
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	6
Nº controles programados	6
Nº instalaciones muestreadas	5
Indicar cuales	COLEGIO PUBLICO, CARNICERIA LUISA,,SANTUARIO VIRGEN DE LA FUENTE, BAR SOCIEDAD,AYUNTAMIENTO
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

# RAFALES

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	RÁFALES
LOCALIDAD/ES	RÁFALES
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	146
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	MOLI DEL HEREU WC CHICAS
Nombre y dirección de la instalación interior	MOLI DEL HEREU, CALLE RABANELLA, S/N
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC CHICAS
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	COLEGIO PUBILCO GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO, PARTAMUNT 2
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC COLEGIO PUBLICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	COMESTIBLES LUISA AGUD GRIFO
Nombre y dirección de la instalación interior	COMESTIBLES LUISA AGUD, CALLE PALCETA, 2
Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	TUBERIA POLETILENO Y COBRE
Ubicación de PM	GRIFO TIENDA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	GAA-PM-RAFALES (WC AYUNTAMIENTO)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO SAN RAFAEL 18-20
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC DEL AYUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	HOTEL LA ALQUERIA WC RESTAURANTE
Nombre y dirección de la instalación interior	HOTEL LA ALQUERIA, PLAZA MAYOR 9
Año de construcción/renovación	2002



Materiales de la instalación	PE
Ubicación de PM	WC RESTAURANTE
<b>PUNTOS DE MUESTREO 6</b>	GAA-RAFALES(CASA PARTICULAR C/ROQUETAS33)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	CASA PARTICULAR, C/ ROQUETAS 33
Año de construcción/renovación	POSTERIOR 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA COBRE
Ubicación de PM	GRIFO COCINA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 7</b>	CONSULTORIO MEDICO GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	SAN RAFAEL, 18
Año de construcción/renovación	POSTERIOR 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	CONSULTORIO MEDICO, COMESTIBLES LUISA AGUD, COLEGIO PUBLICO, MOLI DE L'HEREU
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

# TORRE DE ARCAS

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	TORRE DE ARCAS
LOCALIDAD/ES	TORRE DE ARCAS
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	83
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	CENTRO SOCIAL
Nombre y dirección de la instalación interior	CENTRO SOCIAL, C/ IGLESIA 17
Año de construcción/renovación	POSTERIOR 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO CENTRO SOCIAL
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	CONSULTORIO MEDICO
Nombre y dirección de la instalación interior	CONSULTORIO MEDICO, C/MAYOR
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE COBRE
Ubicación de PM	WC CONSULTORIO MEDICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	GAA-PM-Torre de Arcas-(WC Ayuntamiento)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO, CALLE MAYOR 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE COBRE
Ubicación de PM	WC AYUNTAMIENTO DE TORRE DE ARCAS
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	GAA-PM-TORRE DE ARCAS (CASA PARTICULAR C/LA IGLESIA, 5)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	CASA PARTICULAR C/ IGLESIA 5
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	COCINA DE LA CASA
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4

Indicar cuales	CENTRO SOCIAL, CONSULTORIO MEDICO, AYUNTAMIENTO Y CASA PARTICULAR
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

# TORRE DEL COMPTE

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	TORRE DEL COMPTE
LOCALIDAD/ES	TORRE DEL COMPTE
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	130
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	AYUNTAMIENTO TORRE DEL COMPTE
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO , C/ TERUEL1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE COBRE
Ubicación de PM	WC AYUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	BAR RACO DELS TORRATS
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR RACO DELS TORRATS, AVD. LEOPOLDO MONTSERRAT, 23
Año de construcción/renovación	1997
Materiales de la instalación	TUBERIA DE PE
Ubicación de PM	WC BAR RACO DEL TORRATS
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	HOTEL LA PARADA DEL COMPTE
Nombre y dirección de la instalación interior	HOTEL LA PARADA DEL COMPTE, ESTACION DE FERROCARRIL S/N
Año de construcción/renovación	1990
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC HOTEL PARADA DEL COMPTE
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	PANADERIA MARCIAL COMESTIBLES
Nombre y dirección de la instalación interior	PANADERIA MARCIAL COMESTIBLES, AVD. LEOPOLDO MONTSERRAT, 7
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC PANADERIA MARCIAL
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	PISCINAS MUNICIPALES GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	PISCINAS MUNICIPALES, SAN JUAN S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE

Ubicación de PM	WC PISCINAS
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	AYUNTAMIENTO, BAR RACO DELS TORRATS, PISCINAS, PANADERIA MARCIAL
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

# VALDELTORMO

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	VALDELTORMO
LOCALIDAD/ES	VALDELTORMO
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	298
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	BAR LA VALL VALDELTORMO
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR LA VALL DEL TORMO, AVD ARAGON 60
Año de construcción/renovación	2004
Materiales de la instalación	TUBERIA DE POLIETILENO
Ubicación de PM	WC BAR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	Fabrica de aceite Fernando Alcober. VALDELTROMO. Grifo 2
Nombre y dirección de la instalación interior	FABRICA DE ACEITE FERNANDO ALCOBER, AVENIDA ARAGON, 48
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC FABRICA DE ACEITE
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	HORNO DE LEÑA ALBESA
Nombre y dirección de la instalación interior	HORNO DE LEÑA ALBESA, AVENIDA ARAGON 28
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO PANADERIA ALBESA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	GRIFO WC CONSULTORIO MEDICO
Nombre y dirección de la instalación interior	CONSULTORIO MEDICO, CARRETERA DE LA ESTACIÓN, 10
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC CONSULTORIO MEDICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	COMESTIBLES CARNICERIA
Nombre y dirección de la instalación interior	COMESTIBLES CARNICERIA, AVENIDA ARAGON 20
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980

Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO CARNICERIA
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4,
Indicar cuales	COMESTIBLES CARNICERIA, BAR LA VALL, FABRICA DE ACEITE, CONSULTORIO MEDICO
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

# VALJUNQUERA

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	VALJUNQUERA
LOCALIDAD/ES	VALJUNQUERA
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	341
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	COOPERATIVA SAN MIGUEL ALMENDRAS
Nombre y dirección de la instalación interior	COOPERATIVA SAN MIGUEL, CONSTITUCION 7
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE OTROS PLASTICOS Y COBRE
Ubicación de PM	WC COOPERATIVA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	COLEGIO PUBLICO VALJUNQUERA
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO VALJUNQUERA C/FERRANDO 3
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC COLEGIO PUBLICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	GAA-PM-VALJUNQUERA (BAR RESTAURANTE LA TELLERIA).-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR RESTAURANTE LA TELLERIA , EXTRAMUROS 1
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE HIERRO
Ubicación de PM	WC BAR LA TELLERIA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	GAA-PM-VALJUNQUERA (WC AYUNTAMIENTO).-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO, C/ FERRANDO 1
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE HIERRO
Ubicación de PM	WC AYUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	BAR CENTRO SOCIAL
Nombre y dirección de la instalación interior	CENTRO SOCIAL, AVD XXV AÑOS DE PAZ 28
Año de construcción/renovación	2010



Materiales de la instalación	PE
Ubicación de PM	GRIFO WC
<b>PUNTOS DE MUESTREO 6</b>	BAR EL PRODUCTOR GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR EL PRODUCTOR, C/ SAN MIGUEL
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	HIERRO
Ubicación de PM	WC BAR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 7</b>	COOPERATIVA SAN MIGUEL
Nombre y dirección de la instalación interior	COOPERATIVA SAN MIGUEL, CONSTITUCION
Año de construcción/renovación	1985
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO COOPERATIVA
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	
Indicar cuales	COOPERATIVA SAN MIGUEL ALMENDRAS, BAR CENTRO SOCIAL, BAR LA TELLERIA, COLEGIO.
Nº de muestras con incidencias	NINGUNA
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	